

## RAPPORT DE CONTRÔLE

**Rapport de contrôle n°:** 1520170819/02  
**Date du contrôle** 19/08/2017  
**Genre de contrôle** Contrôle de conformité d'une installation électrique Basse tension  
**Local type** **Appartement 1<sup>er</sup> étage**  
**Lieu du contrôle** Rue Saint Gilles n°156/B  
4000 Liège

**Propriétaire**



**Installateur:**

Existante

**TVA (ou CI):**

**Inspecteur:**

Lollo Antonio

**Gestionnaire du réseau de distribution**

Resa n° du compteur : 33788907

**Contrôle**

L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 271 et 86

Tension de service :

1N400 V

Conduite d'arrivée :

4 x 10 mm<sup>2</sup> exvb

Protection maximale :

50A

Isolement :

>0.5 MΩ

Résistance de terre :

11.38 Ω Electrode de terre Piquets

Dispositif de protection

à courant différentiel résiduel :

IΔn : 300 mA In : 63A 2p Type: A

Nombre de circuits :

Dispositif de protection

IΔn : 30 mA In : 63A 2p Type: A

à courant différentiel résiduel

Circuits de A à I

secondaire :

**Remarque**

Le contrôle porte sur la partie visible et accessible de l'installation.

**CONCLUSION**

**L'installation est – conforme au R.G.I.E. et peut rester en service.**

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Conformément à l'art. 274 du R.G.I.E., les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

La visite de contrôle prévue par l'art. du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 19/08/2042

L'inspecteur,

Lollo Antonio



Pour la Direction Technique,

ing. Dumont Michel

RAPP.ELST3.F.V.01 – 06.10.08

KBC: 734-1126000-33  
DEXIA: 068-2117692-15

IBAN nr: BE79 7341 1260 0033  
BIC codes: KREDBEBB

BTW/TVA: BE0434.433.603  
APA Brussel

info@electro-test.be  
www.electro-test.be